

Příloha 8

ID	N_vše	N_zran	N_HŠ	typ_1	typ_2	odb.	I_hl.	I_vedl.		
0143A001	7	4	3	styk.	styková	ne	1383	3373	988	
0143A006	7	4	3	styk.	styková	ne	3373	3373	223	
0143A021	0	0	0	styk.	styková	ano	1383	1383	309	
0144A003	17	5	12	prūs.	průměrná, SSZ	ano	12387	11279	2842	3423
0144A045	19	8	11	prūs.	průměrná	ano	11279	12303	6900	1032
0222A007	2	0	2	styk.	styková, STOP	ne	4087	4065	822	
0222A087	7	3	4	styk.	styková, bypass	ano	4065	5991	3647	
0222A090	9	1	8	OK	VOK (2p) 4ram		5136	6269	2281	5991
0223A027	4	0	4	styk.	styková, STOP	ne	6406	5804	1725	
0224A001	28	13	15	styk.	styková, bypass	ano	11257	9746	5679	
0224A002	10	2	8	OK	OK 4ram		4684	2507	4087	3897
0224A004	10	2	8	styk.	styková	ano	9173	5101	2564	
0224A011	19	4	15	styk.	styková, STOP	ne	7686	8175	1030	
0231A048	24	3	21	OK	OK 3ram		14157	13233	4351	
0232A001	2	0	2	styk.	styková	ano	5824	3405	1237	
0232A002	25	6	19	prūs.	průměrná, STOP	ano	12665	12114	2735	6233
0232A003	18	6	12	OK	OK 4ram		5242	3685	2964	7872
0232A004	5	0	5	styk.	styková	ne	3892	4891	187	
0232A011	36	9	27	styk.	styková	ano	14456	12114	5824	
0232A014	10	3	7	styk.	styková	ne	1798	3892	1920	
0232A015	15	3	12	styk.	styková	ne	4016	1798	3385	
0232A016	8	2	6	styk.	styková	ne	4016	4016	2077	
0232A077	16	4	12	styk.	styková	ne	12665	12665	746	
0232A083	5	2	3	styk.	styková, STOP	ne	3017	3017	1114	
0232A180	12	4	8	prūs.	průměrná	ano	8545	7759	1174	368
0233A006	7	2	5	prūs.	průměrná	ne	7246	6944	2005	190
0233A009	4	1	3	styk.	styková	ne	12494	10369	1135	
0233A011	17	4	13	styk.	styková, STOP	ne	7246	10369	3123	
0233A138	6	2	4	OK	VOK 3ram		8277	7922	7979	
0233A154	9	1	8	styk.	styková	ano	10166	11512	4796	
0234A005	12	4	8	styk.	styková	ne	2004	5676	4567	
0234A006	10	4	6	styk.	styková	ano	7332	6882	622	
0234A010	8	2	6	styk.	styková	ne	5676	1758	7098	
0234A016	17	9	8	styk.	styková	ne	8907	8907	2130	
0234A169	43	0	43	styk.	styková	ano	8907	4152	4567	
0234A178	17	4	13	OK	OK 3ram		16470	16325	6302	
0234A179	6	3	3	styk.	styková	ano	6882	4152	2004	
0241A009	10	5	5	styk.	styková, STOP	ne	5009	4697	1545	
0241A025	5	2	3	styk.	styková	ne	9193	9193	394	
0241A069	64	5	59	styk.	styková, SSZ	ano	17459	22387	12912	
0241A070	126	18	108	styk.	styková, SSZ	ano	15808	23147	17459	
0241A071	93	18	75	styk.	styková, SSZ	ano	12351	15808	16374	
0241A077	52	11	41	styk.	styková	ano	16669	17009	3421	
0242A003	11	6	5	styk.	styková	ne	8022	10222	4177	
0242A007	3	2	1	styk.	styková, STOP	ne	3962	4177	1329	
0242A057	22	8	14	styk.	styková	ano	8023	7381	3904	
0242A119	22	8	14	styk.	styková	ano	8023	7381	1460	
0243A008	13	3	10	OK	OK 4ram		6580	15340	7711	4811
0243A024	23	1	22	styk.	styková	ano	15340	17630	3061	
0243A040	14	1	13	OK	VOK (2p) 4ram		9872	8093	6580	7606
0243A207	4	1	3	styk.	styková	ano	4826	7397	1162	
0244A001	3	1	2	styk.	styková	ne	4925	2922	1460	
0244A004	10	0	10	styk.	styková	ne	6089	4362	2510	
0244A014	1	1	0	styk.	styková	ne	4362	4362	211	
0312A002	7	2	5	styk.	styková	ne	6704	2692	2040	
0312A013	1	1	0	OK	OK 3ram		8025	1562	8025	
0313A003	8	7	1	prūs.	průměrná	ano	7089	9245	3353	614
0314A001	3	3	0	styk.	styková	ne	9558	4381	992	
0314A003	9	2	7	OK	OK 3ram (+ 1)		4950	4573	8561	
0314A009	11	1	10	styk.	styková, SSZ	ne	6125	3894	4675	
0314A026	5	1	4	styk.	styková, STOP	ne	9558	9558	2549	
0323A001	2	0	2	styk.	styková	ano	1525	1525	599	

0323A002	4	3	1	styk.	styková	ne	4760	1525	552	
0323A006	12	6	6	styk.	styková	ano	1525	3133	2185	
0332A001	0	0	0	styk.	styková	ano	5463	4172	3077	
0332A002	7	1	6	styk.	styková	ano	5940	5463	8614	
0332A017	5	1	4	OK	OK 3ram		13842	8006	8111	
0332A051	4	1	3	styk.	styková	ne	4172	4172	1331	
0332A053	3	2	1	styk.	styková, STOP	ne	4172	4573	1589	
0332A093	10	3	7	OK	OK 3ram		3894	5567	7046	
0333A001	5	2	3	styk.	styková	ano	7381	7212	975	
0333A163	10	4	6	styk.	styková, STOP	ano	7212	6226	2239	
0333A166	2	0	2	styk.	styková, STOP	ne	8129	10399	1455	
0334A001	1	1	0	styk.	styková	ne	7218	6323	1418	
0334A002	2	1	1	styk.	styková	ne	6323	6877	838	
0334A057	7	6	1	prūs.	průsečná, STOP	ano	10328	10367	1133	838
0341A001	3	1	2	styk.	styková, STOP	ano	2185	2505	2908	
0341A007	3	2	1	styk.	styková	ne	2505	4780	1430	
0341A008	0	0	0	styk.	styková	ano	4780	6387	1798	
0341A010	2	2	0	OK	OK 4ram		6387	7985	5629	2833
0341A135	13	6	7	OK	OK 4ram		5093	2410	5093	4647
0342A004	1	1	0	styk.	styková	ne	1851	1428	1931	
0342A006	3	0	3	styk.	styková	ne	2600	1784	2704	
0342A007	7	5	2	styk.	styková	ano	5966	8285	2600	
0342A008	5	0	5	styk.	styková	ano	8285	12231	1931	
0342A010	2	1	1	styk.	styková	ne	4510	8665	1645	
0343A004	12	2	10	OK	OK 3ram		12611	11511	2814	
0343A008	21	6	15	OK	OK 3ram		17072	10976	8639	
0343A009	5	2	3	styk.	styková	ne	7699	2793	6383	
0343A010	10	4	6	styk.	styková	ne	13669	12611	2637	
0343A015	3	2	1	styk.	styková	ne	8639	8639	618	
0343A033	8	2	6	styk.	styková	ne	6877	6877	332	
0343A044	5	1	4	styk.	styková, STOP	ne	10976	10976	426	
0343A049	2	1	1	styk.	styková, STOP	ne	10976	10976	461	
0343A084	11	9	2	styk.	styková, STOP	ne	8639	8639	1849	
0343A209	3	3	0	styk.	styková	ano	5001	6877	3821	
0343A212	14	6	8	OK	OK 4ram (proviz.)		1337	4403	4464	5001
0344A006	1	0	1	styk.	styková	ano	7246	9291	1500	
0344A009	6	1	5	styk.	styková, žel. přejezd	ne	3866	3041	4175	
0344A016	3	0	3	styk.	styková	ne	3041	3041	321	
0344A017	2	1	1	styk.	styková	ne	3041	3041	518	
0344A018	5	3	2	styk.	styková, žel. přejezd	ne	3041	3952	1345	
0344A034	2	0	2	styk.	styková	ano	9291	4033	4735	
0344A051	3	2	1	styk.	styková	ne	7398	4033	3866	
0344A067	16	3	13	OK	OK 4ram, 2 bypassy		3952	11816	12434	10334
0344A139	3	0	3	styk.	styková	ne	2793	3866	2227	
0433A002	3	3	0	styk.	styková	ano	4247	4771	2503	
0433A007	12	0	12	styk.	styková	ano	18547	18547	7191	
0433A008	15	8	7	OK	OK 4ram		13597	8413	8442	
0433A011	3	3	0	styk.	styková, STOP	ne	6046	6432	1300	
0433A020	3	0	3	styk.	styková	ne	7244	3277	3045	
0433A021	4	3	1	styk.	styková	ne	4248	4248	2641	
0433A023	5	2	3	styk.	styková	ne	4248	4248	2641	
0433A032	21	11	10	OK	OK 4ram		18547	1276	9086	18547
0433A132	7	4	3	styk.	styková, STOP	ano	4510	5758	4353	
0433A143	6	4	2	styk.	styková	ano	9400	7623	2524	
0444A001	5	0	5	prūs.	průsečná (1sm), STOP	ne	2870	1607	485	1066
1113A013	2	1	1	prūs.	průsečná, bypass	ano	5187	7160	394	976
1114A029	10	6	4	styk.	styková	ne	6623	6623	540	
1114A061	4	3	1	styk.	styková, STOP	ne	2043	2043	2798	
1114A186	0	0	0	prūs.	průsečná	ne	2043	1872	976	476
1121A046	3	1	2	styk.	styková	ne	4473	4473	271	
1122A011	3	2	1	styk.	styková	ne	5667	5667	237	
1123A003	7	4	3	styk.	styková	ne	4533	4617	539	
1123A004	4	3	1	styk.	styková	ano	4617	5683	1683	

1123A005	5	3	2	styk.	styková, STOP	ne	5683	4560	1601	
1123A022	2	0	2	styk.	styková	ne	4560	4560	219	
1124A001	13	4	9	prūs.	průsečná	ano	5391	5395	1125	3540
1124A003	4	3	1	styk.	styková	ano	7716	7660	1016	
1124A004	5	2	3	styk.	styková	ano	7718	8115	1579	
1124A013	3	2	1	styk.	styková	ne	7718	7718	92	
1132A001	2	1	1	styk.	styková	ano	6483	6623	528	
1132A006	0	0	0	styk.	styková, STOP	ano	6483	6483	691	
1141A002	2	2	0	styk.	styková, STOP	ne	8064	4289	4772	
1141A012	10	7	3	styk.	styková	ne	8064	8064	1055	
1142A001	3	2	1	styk.	styková, STOP	ne	4630	4131	166	
1142A002	1	1	0	styk.	styková	ne	5267	6112	408	
1142A009	6	5	1	styk.	styková, STOP	ne	4630	5267	230	
1142A010	2	1	1	prūs.	průsečná	ano	6112	5629	1626	410
1143A100	17	9	8	prūs.	průsečná	ano	8087	5408	4212	1748
1144A004	15	10	5	styk.	styková, STOP	ne	5629	7869	5535	
1144A005	3	3	0	styk.	styková	ne	7869	9215	1800	
1211A004	16	3	13	OK	OK 4ram, 1 bypass		9638	5437	7457	328
1211A008	3	0	3	styk.	styková, STOP	ne	5220	3305	3520	
1211A021	14	2	12	prūs.	průsečná, STOP	ne	7457	5220	976	694
1212A163	13	4	9	prūs.	průsečná	ano	7758	11364	3632	567
1212A169	4	2	2	styk.	styková	ano	12040	12040	970	
1212A175	7	5	2	styk.	styková	ne	10518	11364	1560	
1212A176	15	1	14	OK	VOK 4ram		6485	3419	1560	7277
1212A187	23	10	13	styk.	styková (1sm)	ano	12040	11636	733	
1213A001	5	2	3	styk.	styková, STOP	ne	3305	3328	2129	
1213A003	8	3	5	styk.	styková	ne	8565	8303	1203	
1213A005	25	8	17	prūs.	průsečná, STOP	ne	8039	5771	3308	3328
1213A006	3	1	2	styk.	styková	ne	3308	2703	291	
1213A007	8	4	4	styk.	styková	ne	8565	8039	2059	
1213A020	3	1	2	styk.	styková	ne	2703	2703	93	
1214A001	20	11	9	prūs.	průsečná, STOP	ano	8303	10418	3339	781
1214A002	6	0	6	styk.	styková	ano	9143	10418	2458	
1214A012	0	0	0	styk.	styková	ne	2458	2817	195	
1214A026	0	0	0	styk.	styková	ne	2458	2458	637	
1221A007	5	0	5	styk.	styková	ne	7995	8608	5519	
1221A008	3	1	2	styk.	styková	ne	7105	7995	7483	
1221A015	9	2	7	styk.	styková	ne	7868	6407	6680	
1221A238	6	1	5	styk.	styková	ano	6407	8159	10091	
1222A003	1	0	1	styk.	styková	ne	3982	3327	1928	
1222A004	16	7	9	styk.	styková	ne	9950	9729	2376	
1222A010	15	3	12	OK	OK 3ram, 1 bypass		14643	10398	10695	
1222A011	3	0	3	styk.	styková	ne	9729	8047	3064	
1222A020	3	0	3	styk.	styková	ne	9950	9950	1547	
1222A023	6	1	5	styk.	styková	ne	8047	12446	3861	
1222A073	16	2	14	styk.	styková, žel. přejezd	ne	10695	3766	7556	
1222A161	13	5	8	prūs.	průsečná	ano	9926	13651	3044	2238
1222A162	15	4	11	styk.	styková	ne	7556	18452	7520	
1222A172	9	1	8	styk.	styková	ne	9852	7385	12446	
1222A173	26	4	22	styk.	styková, STOP (1sm)	ne	7385	9478	5686	
1223A005	9	1	8	styk.	styková (1sm - ČS PHM)	ano	11784	10374	6153	
1223A019	21	10	11	styk.	styková, STOP	ne	10004	10164	2908	
1224A294	5	2	3	styk.	styková, STOP	ne	6591	15180	10504	
1231A002	3	2	1	styk.	styková, STOP	ne	7004	6103	1306	
1231A115	4	1	3	prūs.	průsečná, STOP	ano	5949	5057	1293	606
1233A009	22	11	11	styk.	styková, SSZ	ano	19958	45479	17743	
1233A010	1	1	0	styk.	styková	ano	7004	10532	3439	
1233A034	52	32	20	styk.	styková, SSZ	ano	26137	37259	14624	
1233A095	39	17	22	styk.	styková, SSZ	ano	25897	16150	31210	
1233A097	31	15	16	styk.	styková, SSZ	ano	20040	19407	14624	
1233A151	51	23	28	prūs.	průsečná, SSZ	ano	16637	16637	19417	12102
1233A181	5	3	2	styk.	styková, SSZ	ano	10543	15864	1881	
1311A003	1	1	0	styk.	styková	ne	3574	3574	1273	

1311A006	21	5	16	styk.	styková, STOP	ne	2975	2975	3580	
1311A010	6	2	4	styk.	styková	ne	3574	2975	603	
1311A028	5	1	4	styk.	styková	ne	3327	3327	309	
1311A037	14	1	13	styk.	styková, STOP	ne	2975	2975	590	
1311A056	1	0	1	styk.	styková	ne	4142	4142	1362	
1311A146	2	0	2	styk.	styková	ano	5332	5332	1020	
1312A004	2	0	2	styk.	styková, STOP	ne	4142	6025	968	
1312A006	7	3	4	styk.	styková	ne	3967	5546	861	
1312A007	3	1	2	styk.	styková	ne	5546	2877	664	
1312A032	5	2	3	styk.	styková	ne	6025	6025	483	
1312A055	1	0	1	styk.	styková	ano	3886	3155	1003	
1312A056	6	3	3	prūs.	průsečná	ano	2877	3886	1085	662
1313A001	11	7	4	styk.	styková	ano	12855	12855	4689	
1313A002	13	6	7	prūs.	průsečná, SSZ	ano	12855	9624	3495	2207
1313A003	9	7	2	prūs.	průsečná, STOP	ano	8816	9716	1504	2528
1313A004	4	2	2	styk.	styková	ano	9716	9716	2555	
1313A005	6	1	5	prūs.	průsečná, STOP	ano	9716	7083	750	1616
1314A001	2	2	0	OK	OK 3ram (+ 1)		6115	14402	5338	
1314A002	14	9	5	styk.	styková, STOP	ano	14402	14402	8104	
1314A003	10	4	6	OK	OK 4ram, 2 bypassy		7501	7081	9316	7198
1314A008	1	1	0	styk.	styková, STOP	ne	4219	3155	786	
1314A010	6	3	3	styk.	styková	ne	3889	3172	2115	
1314A016	1	0	1	styk.	styková	ne	2454	3172	1274	
1314A019	7	3	4	OK	OK 4ram, 2 bypassy		4219	3889	5713	7616
1314A033	13	9	4	styk.	styková	ano	11066	14402	7447	
1321A058	5	3	2	styk.	styková, STOP	ano	11656	9795	2241	
1321A222	4	1	3	styk.	styková, STOP	ano	9795	11594	4420	
1322A003	6	0	6	styk.	styková	ne	11665	12561	871	
1322A004	110	9	101	OK	VOK 4ram, 1 bypass		24286	13282	12561	14167
1322A007	14	5	9	styk.	styková	ano	14947	10797	2570	
1322A008	17	7	10	OK	OK 4ram, 2 bypassy		10360	14879	15494	6535
1322A009	22	8	14	prūs.	průsečná, bypass	ano	9185	10360	2624	3674
1323A001	13	3	10	OK	OK 3ram		5206	6110	4073	
1323A002	32	14	18	prūs.	průsečná, STOP	ne	6110	6982	1382	725
1323A003	13	5	8	styk.	styková, SSZ	ano	5886	6427	4581	
1323A004	2	0	2	styk.	styková	ne	4361	5567	725	
1323A006	13	6	7	styk.	styková, SSZ	ano	6427	6427	2272	
1323A007	2	1	1	styk.	styková, STOP	ne	5567	5552	913	
1324A001	14	2	12	OK	OK 3ram, 2 bypassy		8899	11814	13733	
1324A002	36	4	32	styk.	styková, SSZ	ano	26601	26943	27035	
1324A005	12	3	9	styk.	styková, STOP	ne	6982	8899	2995	
1324A006	8	7	1	OK	OK 4ram		5552	2760	8730	3840
1324A007	5	2	3	styk.	styková, STOP	ano	12583	10917	2632	
1324A009	7	6	1	prūs.	průsečná	ano	7095	4028	2356	2617
1324A010	33	13	20	prūs.	průsečná, STOP	ne	12140	9450	2249	2012
1324A012	23	2	21	styk.	styková, SSZ	ano	24286	28214	7934	
1324A013	4	2	2	styk.	styková	ano	10917	10676	2012	
1324A019	6	0	6	styk.	styková	ne	6982	6982	1766	
1324A058	21	10	11	styk.	styková	ne	8730	8730	1465	
1324A074	65	12	53	styk.	styková, bypass	ano	21824	29701	23120	
1324A183	7	4	3	styk.	styková	ano	9373	10676	4028	
1324A184	19	4	15	OK	OK 4ram, 1 bypass		8669	9373	4691	4691
1324A185	25	18	7	prūs.	průsečná, STOP	ano	8669	9778	2239	1977
1331A001	16	9	7	OK	OK 4ram (+ 1), elipsa		2148	9832	3524	14749
1331A003	2	1	1	prūs.	průsečná	ne	3988	4126	1616	691
1331A088	10	8	2	prūs.	průsečná, STOP	ano	4921	5556	2555	1244
1332A003	3	2	1	styk.	styková	ne	5905	2469	2185	
1332A004	10	2	8	styk.	styková	ano	14233	5791	4351	
1332A005	14	8	6	prūs.	průsečná, STOP	ne	4473	2653	4134	2801
1332A025	7	1	6	OK	OK 4ram (+ 1), 1 bypass		4141	8905	7040	5675
1332A066	4	0	4	styk.	styková	ne	4126	4126	423	
1332A079	1	1	0	styk.	styková	ne	5913	5913	268	
1333A016	34	17	17	styk.	styková, STOP	ne	20295	15922	2879	

1333A023	9	5	4	styk.	styková	ano	15614	20295	1280	
1341A008	3	2	1	styk.	styková	ano	3196	7055	2617	
1341A009	15	9	6	prūs.	průměrná, SSZ	ano	11267	6987	964	3940
1341A010	4	3	1	styk.	styková	ne	6987	6987	1585	
1341A011	1	0	1	styk.	styková, STOP	ne	3959	8388	1689	
1341A022	4	1	3	styk.	styková	ne	11950	11950	5132	
1341A031	1	1	0	styk.	styková	ne	2469	2469	350	
1341A066	3	2	1	styk.	styková, STOP	ne	7466	11267	1094	
1341A203	3	1	2	styk.	styková	ne	5330	3708	1120	
1341A204	16	7	9	styk.	styková, STOP	ano	11950	9862	4722	
1341A206	3	1	2	styk.	styková	ano	7664	9047	1634	
1342A003	56	22	34	prūs.	průměrná, SSZ, bypass	ano	19000	13739	12456	5574
1342A009	11	7	4	prūs.	průměrná, STOP	ano	9562	6912	1550	4008
1342A011	6	2	4	styk.	styková, žel. přejezd	ne	11525	9776	1746	
1342A019	12	5	7	styk.	styková (1sm)	ne	8388	9562	2350	
1342A027	5	1	4	styk.	styková	ne	6912	6912	2396	
1342A120	14	7	7	OK	OK 3ram		13675	11525	7407	
1342A302	19	12	7	prūs.	průměrná, SSZ	ano	12311	17127	3094	3094
1343A022	3	1	2	styk.	styková, STOP	ne	5902	5442	535	
1344A007	2	2	0	styk.	styková	ne	4769	4050	2045	
1344A009	1	0	1	styk.	styková (+ ČS PHM)	ano	6693	6394	684	
1344A010	11	6	5	prūs.	průměrná, SSZ	ano	5846	4769	4076	3608
1344A018	6	1	5	styk.	styková, STOP	ne	5622	6394	3199	
1344A031	3	2	1	styk.	styková	ne	3100	3100	997	
1344A104	0	0	0	styk.	styková	ano	7566	6693	1330	
1411A003	8	6	2	styk.	styková, STOP	ne	4889	5437	5930	
1411A004	6	2	4	styk.	styková	ne	2271	4889	982	
1411A179	17	13	4	styk.	styková	ano	6535	6535	4947	
1413A003	10	5	5	OK	OK 3ram		10647	13209	2501	
1413A005	1	0	1	styk.	styková, STOP	ne	4892	7862	4557	
1413A006	4	1	3	styk.	styková, STOP	ne	5287	5287	445	
1413A007	5	2	3	styk.	styková, STOP	ano	13936	14534	5287	
1413A008	2	1	1	styk.	styková	ne	2617	3739	1479	
1413A009	3	2	1	OK	OK 3ram (+ 1)		14534	12368	2354	
1413A014	6	4	2	styk.	styková, STOP	ne	5333	5692	7862	
1413A015	6	1	5	styk.	styková	ne	9027	9027	608	
1413A021	3	1	2	styk.	styková, STOP	ne	10950	10950	893	
1413A034	8	6	2	styk.	styková, SSZ	ano	13936	13936	1071	
1413A053	17	2	15	OK	OK 3ram		10950	10647	3328	
1413A085	6	3	3	styk.	styková, STOP	ne	8508	8508	2451	
1413A169	7	2	5	OK	OK 4ram		9383	4557	8269	8508
1413A170	1	0	1	styk.	styková	ano	8269	6095	5692	
1414A004	9	7	2	prūs.	průměrná, STOP	ne	6630	5236	715	
1414A007	5	2	3	styk.	styková	ano	5801	3202	1959	
1414A013	6	3	3	styk.	styková	ne	8025	5801	1815	
1422A001	6	2	4	styk.	styková	ne	2551	1070	824	
1422A002	3	1	2	styk.	styková	ne	4012	5602	2551	
1422A004	2	0	2	styk.	styková	ne	4142	2137	1461	
1422A008	16	0	16	styk.	styková, STOP	ne	5075	6550	2127	
1422A010	2	0	2	styk.	styková (1sm)	ne	1728	1688	2870	
1422A065	4	2	2	styk.	styková	ano	3903	5602	2982	
1422A069	2	1	1	styk.	styková	ano	5570	6550	6476	
1422A073	5	2	3	prūs.	průměrná, SSZ, žel. přej	ano	2137	1004	1277	1480
1424A002	1	1	0	styk.	styková, STOP	ne	2555	1942	187	
1424A004	0	0	0	styk.	styková	ne	1942	4967	1095	
1424A027	16	4	12	styk.	styková	ano	3903	4967	5075	
1431A002	13	3	10	prūs.	průměrná, STOP	ne	10384	13558	973	1479
1431A004	2	1	1	styk.	styková	ne	4236	4236	833	
1431A006	15	9	6	styk.	styková	ano	16084	18475	2965	
1431A010	2	1	1	styk.	styková	ne	4339	4339	973	
1432A001	1	0	1	styk.	styková	ano	4621	6791	2636	
1432A009	10	6	4	styk.	styková	ne	8046	10975	2008	
1432A013	15	5	10	prūs.	průměrná, SSZ	ne	10276	7852	3545	3106

1432A014	1	0	1	styk.	styková	ne	7286	6791	1424	
1432A016	6	4	2	styk.	styková	ano	11476	10078	8389	
1432A025	9	3	6	prūs.	průměrná	ne	3674	3674	1075	947
1432A077	2	2	0	styk.	styková, SSZ	ano	9337	9337	1556	
1432A078	12	7	5	OK	OK 4ram		3692	2855	2863	11476
1433A006	7	4	3	prūs.	průměrná, STOP	ne	3017	2812	1643	1536
1433A007	0	0	0	styk.	styková	ano	2812	3484	553	
1433A009	1	1	0	styk.	styková	ne	7249	4193	1641	
1433A013	6	4	2	styk.	styková	ano	19515	19515	2069	
1433A014	22	13	9	prūs.	průměrná, SSZ	ano	16828	18883	4369	10649
1433A017	2	0	2	styk.	styková	ne	3484	3724	356	
1433A018	13	10	3	styk.	styková	ano	7564	8881	2832	
1433A019	8	6	2	styk.	styková	ano	8881	8475	2819	
1433A030	2	0	2	styk.	styková	ne	6400	6400	596	
1434A001	8	5	3	styk.	styková, STOP	ano	5457	3692	4812	
1434A002	3	3	0	styk.	styková	ano	5344	14953	5449	
1434A006	19	13	6	OK	OK 4ram (+ 1), 1 bypass		14953	6539	6628	11313
1434A023	10	5	5	styk.	styková	ano	11603	8720	5457	
1434A038	4	2	2	OK	OK 4ram		8565	10208	3738	1306
1434A078	1	1	0	styk.	styková	ano	12201	12201	1350	
1441A002	3	2	1	styk.	styková	ne	2901	2314	1343	
1441A004	3	0	3	styk.	styková	ne	2575	1343	751	
1441A005	1	1	0	styk.	styková	ne	5179	2314	2488	
1441A006	3	2	1	styk.	styková	ano	5179	4032	1354	
1441A009	9	6	3	styk.	styková	ano	4032	13762	9589	
1441A010	13	11	2	prūs.	průměrná, SSZ	ano	12829	10438	3664	9477
1441A030	2	2	0	styk.	styková	ne	4032	4032	1519	
1441A033	26	15	11	prūs.	průměrná, SSZ	ano	14659	12829	3051	7345
1441A118	12	6	6	styk.	styková	ano	9589	6992	2303	
1442A001	2	1	1	styk.	styková	ne	8876	2823	5340	
1442A004	1	0	1	styk.	styková	ne	4370	3702	682	
1442A013	3	2	1	styk.	styková	ne	2823	2823	1635	
1442A022	6	3	3	styk.	styková	ne	5340	3860	376	
1443A002	19	8	11	styk.	styková	ano	8124	10571	2432	
1443A124	8	1	7	OK	OK 4ram		8501	1642	8892	4455
1443A128	5	1	4	styk.	styková	ano	11059	10909	737	
1443A129	5	2	3	styk.	styková	ano	10909	8501	737	
1443A130	7	5	2	styk.	styková	ne	10571	11059	1067	
1444A016	1	0	1	styk.	styková	ne	5045	5517	766	
1444A035	2	0	2	styk.	styková	ano	10726	6826	2654	
1444A037	2	0	2	styk.	styková	ne	5699	5517	243	
1511A007	2	1	1	prūs.	průměrná, STOP	ne	955	846	430	178
1513A028	2	0	2	styk.	styková, žel. přejezd	ne	2563	846	1001	
1514A004	7	3	4	styk.	styková	ne	7072	6198	475	
1514A005	14	6	8	OK	OK 3ram		6842	9112	5106	
1514A008	1	0	1	styk.	styková	ano	5981	5981	2995	
1531A002	9	3	6	styk.	styková	ano	3752	11422	5085	
1531A003	12	4	8	styk.	styková, SSZ	ano	9932	13398	11422	
1531A005	20	11	9	styk.	styková	ano	6122	13398	6414	
1531A006	3	1	2	styk.	styková	ne	4934	2917	1832	
1531A007	0	0	0	styk.	styková	ano	4403	3599	1414	
1531A009	2	1	1	styk.	styková	ano	4330	3595	754	
1531A012	7	4	3	styk.	styková, STOP	ne	2277	2277	686	
1531A013	7	6	1	styk.	styková	ne	1481	2277	423	
1532A001	0	0	0	styk.	styková	ne	2277	2779	453	
1532A002	7	0	7	styk.	styková	ne	5052	4490	453	
1532A003	2	0	2	styk.	styková, STOP	ne	4330	4490	475	
1532A004	10	3	7	OK	OK 5ram, elipsa		5143	6888	6770	15429
1532A005	2	2	0	styk.	styková, STOP	ne	4674	4543	1691	
1532A006	2	2	0	styk.	styková	ano	4543	11455	2951	
1532A010	20	6	14	styk.	styková, SSZ	ano	21308	11623	9950	
1532A011	17	9	8	styk.	styková	ano	13250	11623	5162	
1532A012	31	9	22	prūs.	průměrná, SSZ	ano	21308	13881	6730	15308

1532A013	13	8	5	styk.	styková	ano	20676	16985	3943	
1532A014	18	8	10	styk.	styková	ano	16790	16111	4985	
1532A027	12	7	5	styk.	styková	ne	15429	15429	11671	
1532A029	2	0	2	styk.	styková, SSZ, bypass	ano	13881	16185	11674	
1532A032	10	1	9	styk.	styková, SSZ	ano	16111	16111	1550	
1532A034	0	0	0	styk.	styková	ne	2779	2779	367	
1532A040	22	8	14	prūs.	průsečná, SSZ	ano	15308	20676	11674	11878
1533A001	9	5	4	styk.	styková	ano	5045	2341	3017	
1533A002	1	1	0	styk.	styková	ne	3017	3017	509	
1533A004	3	1	2	styk.	styková	ne	2341	2341	509	
1533A008	2	0	2	styk.	styková	ne	1890	1481	588	
1533A013	1	0	1	styk.	styková	ne	5045	5045	154	
1533B003	0	0	0	styk.	styková	ne	1481	1481	427	
1534A003	3	0	3	styk.	styková	ne	691	691	523	
1534A004	13	3	10	styk.	styková	ne	5331	3815	1994	
1534A013	8	3	5	styk.	styková	ano	9064	5331	1744	
1534A016	3	2	1	styk.	styková	ne	3815	691	2609	
1534A103	10	9	1	prūs.	průsečná, STOP, bypas	ano	6332	6440	1525	844
1541A006	3	2	1	styk.	styková	ne	2202	1383	809	
1541A007	6	1	5	OK	OK 4ram		8591	8586	3239	3035
1541A022	3	2	1	styk.	styková	ne	6603	9379	1365	
1541A023	16	9	7	styk.	styková	ano	13252	14403	3771	
1541A025	1	1	0	styk.	styková, STOP	ne	3458	2202	2317	
1541A074	1	1	0	styk.	styková	ne	1383	811	236	
1541A075	7	5	2	styk.	styková, STOP	ano	9379	9379	2640	
1542A006	5	2	3	styk.	styková	ne	7030	7030	2291	
1542A013	4	4	0	styk.	styková	ano	7030	8583	6514	
1542A034	2	2	0	styk.	styková	ano	8583	5636	1824	
1543A003	7	3	4	styk.	styková	ne	11108	13487	913	
1543A005	35	6	29	styk.	styková	ano	16444	8087	17881	
1543A006	44	10	34	prūs.	průsečná	ano	13760	17105	16444	9357
1543A007	3	1	2	styk.	styková, bypass	ano	9126	9126	3798	
1543A008	19	2	17	prūs.	průsečná, SSZ	ano	10766	13341	5315	4986
1543A025	9	1	8	styk.	styková	ano	11108	11108	743	
1543A043	2	0	2	styk.	styková	ano	9126	9126	1521	
1543A044	5	5	0	prūs.	průsečná	ano	9126	9126	1813	2410
1543A064	12	1	11	styk.	styková, SSZ	ano	12181	12181	1784	
1543A157	13	1	12	styk.	styková, SSZ	ano	16067	15212	14156	
1543A158	5	3	2	styk.	styková, bypass	ano	12181	16067	5912	
1544A001	30	3	27	OK	VOK 4ram (2p)		11256	9839	4324	12253
1544A002	4	3	1	styk.	styková, bypass	ano	9839	9839	3610	
1544A010	5	1	4	styk.	styková	ano	11225	9635	2169	
1544A012	6	4	2	styk.	styková	ano	8116	7945	2439	
1544A013	14	10	4	styk.	styková	ne	7945	3391	3746	
1544A025	19	13	6	styk.	styková, SSZ	ano	14994	15981	12865	
1544A028	1	1	0	styk.	styková	ne	3391	5096	998	
1544A034	5	1	4	styk.	styková	ano	10039	10241	3386	
1544A037	5	3	2	styk.	styková, SSZ	ano	12550	14437	8031	
1544A044	9	5	4	styk.	styková, bypass, STOP	ano	9839	13114	2088	
1544A047	24	12	12	styk.	styková, SSZ	ne	13237	13237	1166	
1544A048	30	19	11	styk.	styková, bypass	ano	13237	11225	5267	
1544A050	8	2	6	styk.	styková	ano	13139	14327	4248	
1544A051	5	4	1	styk.	styková	ano	14327	14327	2255	
1544A114	6	4	2	styk.	styková, bypass	ano	13114	13237	6355	
2122A001	3	2	1	styk.	styková	ne	10842	9666	849	
2122A003	6	3	3	styk.	styková	ne	9713	10842	3522	
2122A004	4	1	3	styk.	styková	ne	7869	6316	2002	
2122A009	1	1	0	styk.	styková	ne	9666	8127	1282	
2122A010	2	2	0	styk.	styková	ano	11471	10842	1743	
2122A028	4	3	1	styk.	styková	ne	10842	10842	552	
2123A002	14	9	5	styk.	styková	ano	10072	10072	6671	
2123A006	10	5	5	styk.	styková	ne	5666	4816	1307	
2123A009	19	7	12	prūs.	průsečná, SSZ	ano	6316	5530	7194	5224

2123A010	8	1	7	styk.	styková, SSZ	ano	8551	10072	5921	
2123A123	8	3	5	OK	OK 4ram		2632	5499	6771	5472
2123A126	2	0	2	styk.	styková	ne	5472	5472	237	
2123A127	6	5	1	styk.	styková	ne	5472	5666	3575	
2124A001	6	2	4	styk.	styková	ne	6536	5791	934	
2124A002	2	1	1	styk.	styková	ne	5791	4047	258	
2124A003	0	0	0	styk.	styková	ne	4047	3041	939	
2124A006	4	2	2	prūs.	průsečná, 1/2 STOP	ne	8696	9019	633	367
2124A037	1	0	1	styk.	styková	ne	8696	8696	139	
2124A038	2	2	0	styk.	styková	ano	8696	8175	702	
2124A080	2	2	0	styk.	styková, SSZ	ano	12953	13481	6063	
2124A081	8	5	3	styk.	styková, SSZ	ano	15884	12658	5748	
2124A082	13	8	5	styk.	styková, SSZ	ano	8970	12658	10368	
2124A163	3	2	1	styk.	styková	ano	9080	8175	1039	
2142A001	1	0	1	styk.	styková, žel. přejezd	ne	1047	3379	1194	
2142A006	2	0	2	styk.	styková, STOP	ne	3379	3379	638	
2144A005	1	1	0	styk.	styková, STOP	ne	2404	1089	1125	
2211A001	8	4	4	styk.	styková, STOP	ne	8019	11298	3328	
2211A002	1	1	0	styk.	styková	ne	4229	2824	597	
2211A006	1	1	0	styk.	styková	ano	6050	8414	1244	
2211A008	5	0	5	styk.	styková, SSZ	ano	13775	12037	4765	
2211A014	4	0	4	styk.	styková, STOP	ne	2824	2824	155	
2211A016	4	1	3	styk.	styková	ne	6823	8414	781	
2211A019	3	3	0	styk.	styková, STOP	ano	12037	9019	1397	
2211A026	4	2	2	styk.	styková, STOP	ne	3639	4229	962	
2211A047	1	1	0	styk.	styková, STOP	ne	1442	1442	586	
2211A053	11	5	6	prūs.	průsečná, SSZ	ano	15858	13775	2921	1072
2211A092	2	0	2	styk.	styková	ne	6823	6823	584	
2212A003	7	1	6	OK	OK 4ram		2274	1418	3893	4592
2212A033	7	2	5	styk.	styková	ne	4592	6612	928	
2213A001	2	0	2	styk.	styková	ne	8546	8546	640	
2214A001	2	2	0	styk.	styková	ne	6072	4323	1976	
2214A006	1	1	0	prūs.	průsečná, 1/2 STOP	ne	4323	4615	930	978
2214A007	1	0	1	styk.	styková	ne	4615	4615	537	
2214A011	3	1	2	styk.	styková	ne	5991	6471	723	
2214A024	3	1	2	styk.	styková	ne	6211	4569	1514	
2214A049	2	0	2	styk.	styková	ne	4323	4323	249	
2221A001	31	12	19	prūs.	průsečná, STOP	ne	12699	13307	1796	1661
2221A002	15	1	14	OK	OK 3ram		13481	11322	13861	
2221A004	3	0	3	styk.	styková, STOP	ne	4617	4590	692	
2221A041	11	2	9	styk.	styková	ne	5594	6305	2944	
2221A136	7	5	2	styk.	styková	ne	11686	12009	1519	
2221A137	5	5	0	styk.	styková (1sm)	ano	12040	12009	1519	
2222A002	5	2	3	OK	OK 4ram (+ 1)		4733	8088	5115	3959
2223A001	16	14	2	prūs.	průsečná	ano	9679	10998	3477	2975
2223A012	3	0	3	styk.	styková	ne	9679	9679	758	
2223A029	0	0	0	styk.	styková	ne	2744	2744	758	
2224A003	4	3	1	prūs.	průsečná	ano	3928	3231	479	448
2224A004	0	0	0	OK	VOK 3ram		3231	8065	4041	
2224A005	4	3	1	styk.	styková	ne	8065	10401	1109	
2224A009	2	1	1	styk.	styková, STOP	ne	4041	4531	479	
2224A010	9	4	5	styk.	styková	ne	5875	5094	1107	
2224A012	0	0	0	styk.	styková, STOP	ne	903	903	304	
2224A033	7	2	5	styk.	styková, STOP	ne	5875	5875	1902	
2224A084	0	0	0	styk.	styková	ne	5094	4531	1916	
2224A148	4	3	1	styk.	styková, STOP	ne	10401	6965	3343	
2231A001	13	12	1	prūs.	průsečná, STOP, bypas	ano	5047	3022	332	2458
2232A001	4	4	0	styk.	styková	ano	7239	9595	3270	
2232A004	2	2	0	styk.	styková	ne	5854	8253	1574	
2232A008	7	4	3	OK	OK 3ram		9374	4596	14153	
2232A009	3	3	0	styk.	styková	ano	9595	6732	2303	
2232A013	3	2	1	styk.	styková	ano	9211	7127	673	
2232A025	3	1	2	styk.	styková	ano	9211	11012	4524	

2232A029	0	0	0	styk.	styková	ano	8253	9374	791	
2232A065	0	0	0	styk.	styková	ano	6732	5295	1671	
2234A001	6	2	4	styk.	styková	ne	6743	5854	1082	
2234A002	3	1	2	styk.	styková	ne	3568	3021	713	
2234A012	8	5	3	styk.	styková, STOP (1sm)	ne	3021	3021	1874	
2234A134	2	1	1	styk.	styková - sjezd	ne	3568	3568	1957	
2241A005	6	6	0	styk.	styková	ano	12780	11049	1784	
2241A027	12	8	4	prūs.	průsečná	ano	9571	9571	2689	196
2241A031	7	6	1	styk.	styková	ne	7393	7263	863	
2243A003	11	10	1	prūs.	průsečná, STOP	ne	10679	10679	909	715
2243A157	3	1	2	styk.	styková (1sm)	ne	9571	9603	336	
2244A005	4	1	3	styk.	styková	ne	9357	9357	895	
2244A012	4	1	3	styk.	styková, STOP	ano	12330	10240	2034	
2244A046	5	4	1	styk.	styková	ano	10679	14130	4066	
2311A116	12	4	8	styk.	styková, STOP	ano	9791	8481	903	
2313A003	2	0	2	prūs.	průsečná, STOP	ne	8115	5799	1857	941
2313A004	3	1	2	styk.	styková	ano	5799	4367	1248	
2314A001	4	4	0	styk.	styková	ne	5583	6560	1075	
2314A004	4	2	2	styk.	styková (ČS PHM)	ano	4987	13554	2035	
2314A026	1	1	0	styk.	styková	ano	13554	13554	1967	
2314A147	18	6	12	styk.	styková	ano	5249	12096	9569	
2321A005	16	5	11	prūs.	průsečná, SSZ	ano	20793	14027	6955	14892
2321A006	7	4	3	styk.	styková	ne	8858	6294	2479	
2321A033	8	5	3	styk.	styková	ne	5209	5209	303	
2321A179	13	1	12	styk.	styková, SSZ	ano	9010	15611	6968	
2321A183	5	1	4	OK	OK 3ram, 1 bypass		7795	8858	10033	
2322A002	9	5	4	prūs.	průsečná	ano	3932	6100	563	2146
2322A007	26	17	9	prūs.	průsečná, STOP	ano	6007	3100	5622	2520
2322A008	0	0	0	styk.	styková, STOP	ne	1138	6554	5076	
2322A009	4	2	2	styk.	styková	ne	3983	3983	445	
2322A010	3	1	2	OK	OK 4ram, 2 bypassy		5076	6007	3242	3174
2322A011	4	4	0	styk.	styková	ne	3174	3887	2520	
2322A013	1	1	0	styk.	styková	ne	2479	4137	505	
2322A023	11	7	4	styk.	styková	ne	5076	5076	529	
2322A044	3	2	1	styk.	styková	ne	4074	2240	432	
2322A049	5	2	3	styk.	styková	ne	3887	3887	769	
2323A022	2	1	1	styk.	styková (+ 1)	ano	11545	12598	861	
2323A084	7	2	5	OK	OK 3ram		11007	8191	6474	
2323A085	7	6	1	prūs.	průsečná	ano	12740	8243	1410	767
2323A321	9	4	5	styk.	styková, STOP	ano	6282	7740	7691	
2331A001	8	7	1	prūs.	průsečná	ne	13485	12911	3389	1912
2331A002	7	5	2	prūs.	průsečná	ano	13524	14077	1080	3678
2331A006	1	1	0	prūs.	průsečná, 1/2 STOP	ne	18866	15656	3627	4618
2331A007	4	3	1	styk.	styková	ne	12911	18866	1867	
2331A012	0	0	0	styk.	styková	ne	13485	13485	3094	
2331A109	5	3	2	styk.	styková, STOP	ano	14077	12465	3781	
2333A004	3	0	3	styk.	styková	ano	3208	3447	962	
2333A005	0	0	0	styk.	styková	ano	7004	7272	962	
2333A006	8	5	3	styk.	styková	ne	7272	7676	1306	
2333A009	2	1	1	styk.	styková (1sm)	ano	3447	3447	774	
2333A090	16	9	7	prūs.	průsečná, STOP	ano	12465	12465	2633	2633
2333A091	2	1	1	styk.	styková (1sm)	ne	9357	9018	1235	
2334A003	11	10	1	prūs.	průsečná, STOP	ano	4328	4328	2253	
2334A008	2	1	1	styk.	styková	ne	3019	2839	1050	
2334A015	9	6	3	OK	OK 4ram, 1 bypass		8629	10006	14651	5656
2334A048	2	1	1	styk.	styková	ne	1835	3657	447	
2334A067	9	6	3	OK	OK 4ram, 1 bypass		14651	5656	8629	1006
2334A149	3	3	0	prūs.	průsečná, STOP	ano	1835	2120	604	1276
2334A151	0	0	0	styk.	styková	ano	2120	2048	1015	
2341A006	4	3	1	prūs.	průsečná, 1/2 STOP	ne	6282	7030	726	810
2341A007	3	2	1	styk.	styková, STOP	ne	5982	7030	881	
2341A008	5	3	2	styk.	styková	ne	5982	3885	517	
2342A007	0	0	0	styk.	styková, STOP	ne	3414	6930	3409	

2342A008	8	5	3	styk.	styková	ano	6930	14067	4280	
2342A009	9	7	2	styk.	styková, SSZ	ano	14067	17135	9140	
2342A015	0	0	0	styk.	styková	ne	2009	2548	703	
2342A145	6	3	3	styk.	styková, SSZ	ano	12733	11047	12299	
2343A002	3	2	1	styk.	styková, STOP	ne	4803	4770	4163	
2343A003	0	0	0	styk.	styková	ne	4770	4056	4703	
2343A004	4	1	3	styk.	styková	ne	2903	1621	881	
2343A006	8	2	6	prūs.	průsečná, 1/2 STOP	ne	1621	1624	848	517
2343A007	20	14	6	prūs.	průsečná, STOP	ne	3885	4530	1624	2009
2343A048	5	1	4	styk.	styková	ano	2839	4803	4477	
2344A002	4	3	1	styk.	styková	ne	4530	4260	361	
2344A003	1	1	0	styk.	styková, STOP	ne	4260	4260	1064	
2344A004	4	2	2	styk.	styková	ne	4955	5275	367	
2411A001	9	5	4	OK	OK 5ram, 1 bypass		5717	509	2264	6820
2411A003	4	3	1	styk.	styková, STOP	ne	4635	2803	1536	
2411A021	1	1	0	styk.	styková	ano	6820	4635	6123	
2412A004	3	1	2	OK	OK 4ram		3151	8609	394	12069
2412A005	2	0	2	styk.	styková (+ 1)	ne	12069	7902	1192	
2412A010	10	1	9	styk.	styková	ne	6412	6412	812	
2413A001	4	2	2	styk.	styková, STOP	ne	2267	4208	2437	
2413A007	7	6	1	prūs.	průsečná, STOP, bypas	ano	3031	4295	2839	1691
2413A009	9	7	2	prūs.	průsečná, STOP	ne	4295	2538	5126	1074
2413A014	4	2	2	styk.	styková	ne	4208	4208	2254	
2413A015	3	1	2	styk.	styková	ne	4208	4208	481	
2413A021	8	4	4	styk.	styková	ne	2267	2741	1641	
2414A003	1	1	0	styk.	styková	ne	1941	2999	1122	
2414A004	1	1	0	styk.	styková	ne	2999	3538	1529	
2414A006	15	12	3	styk.	styková	ano	11895	11854	8447	
2414A007	5	2	3	styk.	styková	ano	15595	11895	2357	
2414A008	8	3	5	OK	OK 4ram		12490	5225	15595	1010
2414A017	1	1	0	styk.	styková	ne	1122	1122	505	
2414A023	1	1	0	styk.	styková	ne	2999	2999	1140	
2414A036	15	11	4	styk.	styková	ne	11895	11895	841	
2414A039	0	0	0	styk.	styková	ano	9565	9374	1033	
2422A010	15	8	7	prūs.	průsečná, SSZ	ano	17827	19747	11876	8932
2422A016	41	15	26	prūs.	průsečná, SSZ	ano	33609	21524	16016	18873
2422A017	7	1	6	styk.	styková	ano	19304	17978	18873	
2422A036	16	3	13	styk.	styková, STOP	ano	17978	14590	3999	
2422A045	19	4	15	styk.	styková, SSZ	ano	16016	16016	6313	
2422A048	3	0	3	prūs.	průsečná, STOP	ano	13459	13459	1189	1419
2431A008	2	1	1	prūs.	průsečná, 1/2 STOP	ne	3051	3643	1006	1307
2431A011	5	4	1	prūs.	průsečná, 1/2 STOP	ne	4059	3620	509	728
2431A013	4	1	3	styk.	styková	ne	5502	5575	6155	
2431A017	3	1	2	styk.	styková	ne	4909	5502	2505	
2431A022	2	0	2	styk.	styková	ne	5746	5746	584	
2432A009	9	3	6	OK	OK 3ram (proviz.)		22165	16951	7306	
2432A010	22	12	10	styk.	styková	ano	19798	22165	6281	
2432A015	26	3	23	styk.	styková, SSZ	ano	37527	42555	8721	
2432A145	21	10	11	styk.	styková, SSZ	ano	32747	42555	14039	
2433A012	7	3	4	styk.	styková	ne	4362	4340	959	
2434A001	4	1	3	styk.	styková	ne	4340	4340	2368	
2434A006	9	5	4	styk.	styková	ano	12138	14923	5831	
2434A007	42	22	20	styk.	styková	ano	14923	14520	4033	
2434A015	37	11	26	styk.	styková, SSZ	ano	29572	40094	33281	
2434A025	13	7	6	styk.	styková, SSZ	ano	25024	34099	17548	
2434A028	50	25	25	styk.	styková, SSZ	ano	34099	37051	12484	
2434A030	16	3	13	styk.	styková, SSZ	ano	38667	37051	14903	
2434A198	21	10	11	styk.	styková, SSZ	ano	33281	27961	13385	
2442A004	2	2	0	prūs.	průsečná, 1/2 STOP	ne	2674	1615	807	1354
2442A005	3	3	0	prūs.	průsečná, STOP	ne	1388	1615	1737	2204
2442A037	0	0	0	styk.	styková	ne	1388	1388	744	
2443A010	8	2	6	styk.	styková	ano	17693	14823	3105	
2443A014	2	0	2	styk.	styková	ano	5758	4251	1759	

2444A001	6	1	5	styk.	styková, SSZ	ano	13025	13025	2481	
2444A002	2	2	0	styk.	styková	ne	4251	4708	2928	
2444A004	5	1	4	prūs.	průměrná, STOP, žel. př	ne	10319	8077	908	1691
2444A007	10	4	6	prūs.	průměrná, STOP	ne	8077	8348	656	814
2444A009	9	6	3	prūs.	průměrná, STOP	ano	8348	8819	920	1111
2512A001	6	4	2	styk.	styková	ano	11696	11653	4957	
2512A005	2	0	2	styk.	styková	ano	1791	3399	4064	
2512A010	2	0	2	styk.	styková	ano	5605	5605	1131	
2512A015	2	2	0	OK	OK 3ram (+ 1)		2706	5383	2489	
2512A037	0	0	0	styk.	styková	ne	5481	6749	1319	
2512A039	8	3	5	styk.	styková	ne	9865	11403	1130	
2512A119	2	0	2	styk.	styková (1sm)	ano	6107	3216	4802	
2512A130	2	0	2	styk.	styková	ano	5605	5605	279	
2513A005	7	3	4	styk.	styková, SSZ	ano	9256	11346	13133	
2513A006	11	8	3	OK	VOK 4ram		11346	7302	7950	8349
2513A017	12	5	7	prūs.	průměrná, SSZ	ano	19654	11780	9770	16526
2513A037	3	2	1	prūs.	průměrná, STOP	ano	6517	8928	1308	1983
2513A038	2	2	0	styk.	styková	ano	8928	8928	4606	
2513A039	5	2	3	styk.	styková	ano	8928	8928	435	
2513A048	3	0	3	styk.	styková (+ 1)	ne	13459	13459	1980	
2513A185	22	13	9	OK	OK 4ram		6142	6757	2350	1776
2513A192	7	5	2	prūs.	průměrná, STOP	ano	9652	9472	2191	2191
2513A197	7	2	5	styk.	styková	ano	6142	8928	3932	
2514A002	9	7	2	styk.	styková, STOP	ne	12484	7287	6214	
2514A005	4	2	2	OK	OK 4ram		16612	3838	17280	4114
2514A006	8	5	3	OK	OK 4ram		15082	17280	9214	12834
2514A020	5	4	1	styk.	styková	ano	17467	14797	4966	
2514A031	10	2	8	styk.	styková	ne	3838	3838	4966	
2514A037	1	1	0	styk.	styková	ne	11231	9950	2552	
2521A003	9	1	8	styk.	styková (sjezd)		19587	19845	5252	
2521A009	4	2	2	styk.	styková	ano	11517	9097	3681	
2521A015	4	2	2	styk.	styková	ne	6569	5527	2123	
2522A011	15	5	10	styk.	styková	ne	13771	6651	8593	
2522A035	10	4	6	styk.	styková, SSZ	ano	16932	16932	4122	
2522A070	7	1	6	OK	OK 3ram (+ 1)		14992	10510	7758	
2523A002	2	2	0	styk.	styková	ano	7321	7321	2133	
2523A012	4	1	3	styk.	styková	ano	7321	3692	1454	
2524A001	3	2	1	styk.	styková	ano	3692	3974	2956	
2524A004	7	1	6	styk.	styková	ne	7813	2956	1543	
2531A004	6	3	3	OK	OK 3ram		21089	13304	10809	
2531A005	6	4	2	styk.	styková	ano	10974	13849	3833	
2531A006	7	5	2	styk.	styková, STOP	ne	6445	10241	2187	
2531A010	6	4	2	styk.	styková, SSZ	ano	26317	14840	12008	
2531A014	14	10	4	styk.	styková, SSZ	ano	15290	24637	3173	
2532A001	30	18	12	prūs.	průměrná, SSZ	ano	14840	13637	14932	14134
2532A006	14	13	1	styk.	styková	ne	10199	6185	1939	
2532A007	0	0	0	styk.	styková	ano	1939	1939	1596	
2533A006	9	6	3	styk.	styková, SSZ	ano	11395	24164	6047	
2533A016	11	5	6	styk.	styková, SSZ	ano	19978	20826	2915	
2533A023	5	3	2	styk.	styková	ano	11057	15371	7339	
2533A024	3	2	1	styk.	styková	ano	11057	11057	2981	
2533A107	16	5	11	styk.	styková	ano	6692	12385	2299	
2541A001	2	0	2	styk.	styková, STOP	ne	4059	5273	1939	
2541A002	8	7	1	styk.	styková	ne	5273	11491	5903	
2543A001	3	0	3	OK	OK 3ram		4258	3442	2881	
2543A003	5	2	3	styk.	styková, STOP	ne	5009	1563	2606	
2543A007	2	2	0	styk.	styková (+ 1)	ne	4258	4258	572	
2543A010	4	3	1	styk.	styková, STOP	ano	4214	4197	4505	
2611A001	6	3	3	styk.	styková, SSZ	ano	10510	14511	11352	
2611A033	5	2	3	styk.	styková, STOP	ano	14511	14511	3818	
3212A001	0	0	0	styk.	styková	ne	2079	2969	582	
3212A002	2	2	0	styk.	styková (+ ČS PHM)	ano	2950	2079	2673	
3212A004	4	2	2	styk.	styková	ne	2673	2381	2139	

3222A006	9	2	7	prūs.	průsečná, 1/2 STOP	ne	12376	10167	740	774
3222A013	4	3	1	styk.	styková, STOP	ne	12376	12376	828	
3222A032	11	8	3	OK	OK 3ram (+ 1)		20628	26432	2715	
3222A169	4	3	1	styk.	styková	ano	9364	12376	3690	
3223A003	3	1	2	styk.	styková	ne	2774	2796	1598	
3223A007	12	2	10	OK	OK 3ram (proviz.)		11389	17933	6612	
3223A060	4	3	1	styk.	styková, STOP	ne	6612	3508	1754	
3224A001	9	6	3	prūs.	průsečná, STOP	ano	7988	7535	1591	2441
3224A002	7	1	6	styk.	styková	ne	6223	9659	2940	
3224A003	10	5	5	styk.	styková	ano	5834	8467	1664	
3224A004	10	6	4	styk.	styková	ne	8735	10212	1591	
3224A007	6	2	4	styk.	styková	ne	8467	9659	699	
3224A052	3	2	1	styk.	styková, STOP (+ 1)	ano	11389	10212	1466	
3242A001	3	1	2	styk.	styková	ne	3537	3537	872	
3311A005	3	1	2	styk.	styková	ne	4855	4100	1670	
3311A006	2	1	1	styk.	styková	ano	10167	10167	1715	
3311A007	10	5	5	OK	OK 4ram		10167	10406	8898	4887
3311A009	1	0	1	styk.	styková	ne	4100	4100	405	
3311A013	3	3	0	styk.	styková, STOP	ne	1435	1435	915	
3311A014	2	1	1	prūs.	průsečná	ne	1435	1435	1516	224
3322A003	2	2	0	styk.	styková	ne	6151	4895	321	
3322A006	0	0	0	styk.	styková (1sm)	ne	5294	4895	429	
3322A007	0	0	0	styk.	styková	ne	5294	5365	569	
3411A001	18	12	6	prūs.	průsečná	ne	6843	5365	3153	2348
3411A004	2	0	2	styk.	styková, SSZ	ano	14399	11545	13108	
3411A011	21	16	5	OK	OK 4ram		9110	7526	2286	2981
3411A019	6	6	0	prūs.	průsečná, STOP	ne	6420	5750	799	729
3411A021	2	1	1	styk.	styková	ne	11545	11545	1607	
3411A026	3	2	1	styk.	styková	ne	6644	6420	1629	
3412A002	0	0	0	styk.	styková	ano	6828	8750	1497	
3412A003	1	1	0	styk.	styková	ano	8750	8798	2007	
3412A087	2	0	2	styk.	styková	ano	9695	7337	2084	
3412A090	19	8	11	prūs.	průsečná, STOP	ano	7862	9153	1717	2855
3412A091	0	0	0	styk.	styková	ano	7862	7862	751	
3413A001	23	13	10	styk.	styková, SSZ	ano	16637	16933	9922	
3413A002	5	5	0	styk.	styková, STOP, bypass	ano	16933	7400	3487	
3413A009	1	1	0	styk.	styková	ano	7400	7400	1972	
3413A062	2	2	0	styk.	styková	ano	9922	8774	8083	
3413A063	5	5	0	styk.	styková (1sm)	ne	7541	9110	3887	
3414A044	9	8	1	prūs.	průsečná, STOP	ano	8672	8623	3074	3512
3414A047	3	2	1	styk.	styková	ne	3653	4776	3126	
3422A006	12	10	2	styk.	styková	ne	7323	12891	6048	
3422A008	16	9	7	prūs.	průsečná, 1/2 STOP	ano	9040	6014	3361	5876
3422A011	1	1	0	styk.	styková, žel. přejezd	ne	7962	8935	1056	
3422A013	2	1	1	styk.	styková, STOP	ano	7726	6580	3123	
3422A015	5	3	2	styk.	styková	ano	4364	6580	5007	
3422A020	11	8	3	styk.	styková	ne	12891	12891	3991	
3422A033	5	3	2	styk.	styková	ano	8081	8641	1282	
3422A095	19	12	7	prūs.	průsečná, STOP	ano	8641	8879	4041	4552
3422A097	14	10	4	styk.	styková	ano	7165	12614	10169	
3422A106	6	3	3	styk.	styková	ne	7686	8709	3845	
3423A001	6	3	3	styk.	styková	ne	4776	3281	1808	
3423A006	11	8	3	styk.	styková, STOP	ne	17562	11801	3230	
3423A007	8	5	3	styk.	styková, SSZ	ano	17562	18857	9384	
3423A015	8	5	3	OK	OK 3ram (+ 2)		13122	18857	3003	
3423A031	5	3	2	styk.	styková, STOP	ne	11801	3990	4582	
3424A218	7	6	1	styk.	styková	ne	10169	11818	4489	
3424A223	8	5	3	OK	OK 4ram		11818	9305	9861	11200
3511A002	16	11	5	styk.	styková	ne	11195	7414	4364	
3511A004	12	6	6	styk.	styková	ano	7745	9477	2011	
3511A005	7	4	3	prūs.	průsečná, STOP	ne	3202	1431	2275	1351
3511A012	25	20	5	styk.	styková	ne	7971	11195	10003	
3511A013	4	3	1	styk.	styková, STOP	ne	8346	9477	2351	

3511A030	3	1	2	styk.	styková	ne	7951	6819	1143	
3511A032	14	3	11	prūs.	průsečná, SSZ	ano	10106	7496	8744	7627
3511A041	1	1	0	styk.	styková	ne	2275	2275	1510	
3511A086	6	3	3	styk.	styková	ano	10393	12874	3365	
3511A088	10	6	4	styk.	styková	ano	7496	7341	7566	
3512A002	2	2	0	styk.	styková	ano	4501	5048	598	
3512A006	4	0	4	styk.	styková	ano	5048	5048	197	
3512A011	1	1	0	styk.	styková	ne	1724	1724	734	